

**Certificado de Segurança Veicular**

CSV Nº 000722616-46/2017

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 8992



DATA DA INSPEÇÃO

12/07/2017

DATA DE VALIDADE

12/07/2018

**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**

NOME	CPF/CNPJ
DIRCEU PARIZOTTO	26897191850
MUNICÍPIO	UF
FOZ DO IGUACU	PR

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1547	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	32.0	27.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	INEXISTENTE	CARROCERIA ABERTA					

**CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO**

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1547	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	34.7	27.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	N/A	CARROCERIA ABERTA					

**FOTOS DO VEÍCULO**

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE

**MEDIÇÕES**

## MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
10.0%	69.0%	N/A	19.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
10.0%	69.0%	N/A	19.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
6.0%	69.0%	N/A	19.0%	0.0mm/m

**DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS**

Distância entre os eixos:

1,25

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Altura: 3,00, Largura: 2,60; Comprimento: 12,40

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 000722616-46/2017

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 8992

Carroçaria (Fabricante):

NA

NIEV:

0

Ensaio de opacidade valor médio:

0

Limite de opacidade:

0



DATA DA INSPEÇÃO  
**12/07/2017**

DATA DE VALIDADE  
12/07/2018

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 000722616-46/2017

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 8992



DATA DA INSPEÇÃO

12/07/2017

DATA DE VALIDADE

12/07/2018

## RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

C.J.P DE OLIVEIRA & CIA LTDA

CNPJ DA ITL

06329341000191

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLAUDIO BATISTA DA SILVA

CREA

12266/D

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

37519026949

## OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

MERCOSUL / 75/97 GMC - RESOLUÇÃO 75/97 GMC.

NUMERO DE CERTIFICADO DE REVISAO TECNICA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGA NO MERCOSUL:  
BR000515776-3 INSPEÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO MERCOSUL/RESOLUÇÃO 75/97 GMC

## OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

## ESCOPOS INSPECIONADOS

**Escopo** 1078 - Mercosul

**Certificado de Segurança Veicular**

CSV Nº 002589204-95/2018

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 11275

DATA DA INSPEÇÃO  
23/07/2018DATA DE VALIDADE  
23/07/2019**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**

NOME	CPF/CNPJ
DIRCEU PARIZOTTO	26897191850
MUNICÍPIO	UF
FOZ DO IGUACU	PR

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1547	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	32.0	27.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	INEXISTENTE	107 - CARROCERIA ABERTA					

**CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO**

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1547	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	34.7	27.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	N/A	107 - CARROCERIA ABERTA					

**FOTOS DO VEÍCULO**

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE

**MEDIÇÕES**

## MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.0%	61.0%	N/A	24.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
3.0%	61.0%	N/A	24.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
1.0%	61.0%	N/A	24.0%	0.0mm/m

**DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS**

Distância entre os eixos:

1,25

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Altura: 3,10, Largura: 2,60; Comprimento: 12,40

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 002589204-95/2018

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 11275

Carroçaria (Fabricante):

NA

NIEV:

0

Ensaio de opacidade valor médio:

0

Limite de opacidade:

0



DATA DA INSPEÇÃO  
**23/07/2018**

DATA DE VALIDADE  
23/07/2019

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 002589204-95/2018

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 11275



DATA DA INSPEÇÃO  
23/07/2018

DATA DE VALIDADE  
23/07/2019

## RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

C.J.P DE OLIVEIRA & CIA LTDA

CNPJ DA ITL

06329341000191

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLAUDIO BATISTA DA SILVA

CREA

12266/D

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

37519026949

## OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

MERCOSUL / 75/97 GMC - RESOLUÇÃO 75/97 GMC.

NUMERO DE CERTIFICADO DE REVISAO TECNICA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGA NO MERCOSUL:BR000531210-2 INSPEÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO MERCOSUL/RESOLUCAO 75/97 GMC

## OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

## ESCOPOS INSPECIONADOS

**Escopo** 1078 - Mercosul

## Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 008929007-30/2022

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 15236

DATA DA INSPEÇÃO  
31/01/2022DATA DE VALIDADE  
31/01/2023

## DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
AMARILDO APARECIDO RABELO	52379833915
MUNICÍPIO	UF
FOZ DO IGUACU	PR

## CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1F47	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	32.0	27.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0		107 - CARROCERIA ABERTA					

## CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1F47	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	25.5	17.8
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	N/A	107 - CARROCERIA ABERTA					

## FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



## MEDIÇÕES

## MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.0%	54.0%	N/A	18.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.0%	54.0%	N/A	18.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.0%	54.0%	N/A	18.0%	0.0mm/m

## DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Distância entre os eixos:

1,25

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Altura: 2,70, Largura: 2,60; Comprimento: 12,40

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 008929007-30/2022

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 15236

Carroçaria (Fabricante):

N.A

NIEV:

NA

Ensaio de opacidade valor médio:

0

Limite de opacidade:

0



DATA DA INSPEÇÃO  
**31/01/2022**

DATA DE VALIDADE  
31/01/2023

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 008929007-30/2022

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 15236



DATA DA INSPEÇÃO  
31/01/2022

DATA DE VALIDADE  
31/01/2023

## RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL	CNPJ DA ITL	
PERFECTTA INSPEÇÕES VEICULARES EIRELI - ME	26444761000126	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
RAFAEL RICARDO LANGE PRADO	1706936320	04073133977

## OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

MERCOSUL / 75/97 GMC - RESOLUÇÃO 75/97 GMC.

## OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

## ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1078 - Mercosul

## Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 010846421-38/2023

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 20251



DATA DA INSPEÇÃO

03/02/2023

DATA DE VALIDADE

03/02/2024

## DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
AMARILDO APARECIDO RABELO	52379833915
MUNICÍPIO	UF
FOZ DO IGUACU	PR



## CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1F47	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	32.0	27.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0		107 - CARROCERIA ABERTA					

## CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1F47	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	25.5	17.8
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	N/A	107 - CARROCERIA ABERTA					

## FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



## MEDIÇÕES

## MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
12.0%	59.0%	N/A	21.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
14.0%	59.0%	N/A	21.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
19.0%	59.0%	N/A	21.0%	0.0mm/m

## DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Distância entre os eixos:

1,25

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Altura: 3,15, Largura: 2,60; Comprimento: 12,40

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 010846421-38/2023

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 20251



DATA DA INSPEÇÃO

03/02/2023

DATA DE VALIDADE

03/02/2024

Carroçaria (Fabricante):

NA

NIEV:

NA

Ensaio de opacidade valor médio:

0

Limite de opacidade:

0

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 010846421-38/2023

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 20251



DATA DA INSPEÇÃO

03/02/2023

DATA DE VALIDADE

03/02/2024

## RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

PERFECTTA INSPEÇÕES VEICULARES EIRELI - ME

CNPJ DA ITL

26444761000126

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAFAEL RICARDO LANGE PRADO

CREA

1706936320

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

04073133977

## OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

MERCOSUL / 75/97 GMC - RESOLUÇÃO 75/97 GMC.

## OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

## ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1078 - Mercosul

## Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012809870-01/2024

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 25150

DATA DA INSPEÇÃO  
02/02/2024DATA DE VALIDADE  
01/02/2025

## DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
AMARILDO APARECIDO RABELO	52379833915
MUNICÍPIO	UF
FOZ DO IGUACU	PR

## CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1F47	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	32.0	27.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0		107 - CARROCERIA ABERTA					

## CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
NBF1F47	9EP071330S1001103	SR/NOMA SR3E27 CG	REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1995	1996	0	0	0.0	25.5	17.7
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	N/A	107 - CARROCERIA ABERTA					

## FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



## MEDIÇÕES

## MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
1.0%	65.0%	N/A	46.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
4.0%	65.0%	N/A	46.0%	0.0mm/m

## MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
10.0%	65.0%	N/A	46.0%	0.0mm/m

## DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Distância entre os eixos:

1,25

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Altura: 3,20, Largura: 2,69: Comprimento: 12,40

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012809870-01/2024

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 25150



DATA DA INSPEÇÃO

**02/02/2024**

DATA DE VALIDADE

01/02/2025

Carroçaria (Fabricante):

N.A

NIEV:

NA

Ensaio de opacidade valor médio:

0

Limite de opacidade:

0

# Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012809870-01/2024

Chassi de identificação do veículo: 9EP071330S1001103

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 25150



DATA DA INSPEÇÃO

02/02/2024

DATA DE VALIDADE

01/02/2025

## RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

PERFECTTA INSPEÇÕES VEICULARES EIRELI - ME

CNPJ DA ITL

26444761000126

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BRUNO LUIZ BENDO

CREA

1722088699

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

07150463908

## OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

MERCOSUL / 75/97 GMC - RESOLUÇÃO 75/97 GMC.

DISTANCIA DE ARTICULAÇÃO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO ATE O CENTRO DO PINO REI: 11300mm.

## OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

## ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1078 - Mercosul