

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 001057536-07/2017

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 9700

DATA DA INSPEÇÃO
12/09/2017DATA DE VALIDADE
12/09/2018**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**

NOME	CPF/CNPJ
CLAUDIO NERES DA SILVA	86967487949
MUNICÍPIO	UF
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	PR

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
ACG7463	9BSRH4X2ZM3354381	SCANIA/R112 HW	CAMINHAO TRATOR	TRACAO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1991	1991	303	0	80.0	23.0	0.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
ACG7463	9BSRH4X2ZM3354381	SCANIA/R112 HW	CAMINHAO TRATOR	TRACAO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1991	1991	303	0	80.0	23.0	14.5
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE

**MEDIÇÕES**

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
10.0%	67.0%	N/A	23.0%	3.66mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
14.0%	67.0%	N/A	23.0%	3.66mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
10.0%	67.0%	N/A	23.0%	3.66mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Distância entre os eixos:

3,5

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Altura: 3,20, Largura: 2,60; Comprimento: 7,20

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 001057536-07/2017

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 9700

Carroçaria (Fabricante):

NA

NIEV:

0

Ensaio de opacidade valor médio:

1,67

Limite de opacidade:

2,80



DATA DA INSPEÇÃO
12/09/2017

DATA DE VALIDADE
12/09/2018

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 001057536-07/2017

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 9700



DATA DA INSPEÇÃO

12/09/2017

DATA DE VALIDADE

12/09/2018

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

C.J.P DE OLIVEIRA & CIA LTDA

CNPJ DA ITL

06329341000191

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLAUDIO BATISTA DA SILVA

CREA

12266/D

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

37519026949

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

MERCOSUL / 75/97 GMC - RESOLUÇÃO 75/97 GMC.

NUMERO DE CERTIFICADO DE REVISAO TECNICA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGA NO MERCOSUL:
BR000529341-1 INSPEÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO MERCOSUL/RESOLUÇÃO 75/97 GMC

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1078 - Mercosul

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 010240422-75/2022

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 18562

DATA DA INSPEÇÃO
04/10/2022DATA DE VALIDADE
04/10/2023

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
OLGA ZILINDA MUCZINSKI DE ALMEIDA	80909280991
MUNICÍPIO	UF
FOZ DO IGUACU	PR

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
ACG7E63	9BSRH4X2ZM3354381	SCANIA/R112 HW	CAMINHAO TRATOR	TRACAO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1991	1991	303	0	80.0	23.0	0.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
ACG7E63	9BSRH4X2ZM3354381	SCANIA/R112 HW	CAMINHAO TRATOR	TRACAO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1991	1991	303	0	80.0	23.0	14.5
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
1	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

FOTOS DO VEÍCULO


DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
1.0%	61.0%	N/A	22.0%	0.8mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
17.0%	61.0%	N/A	22.0%	0.8mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
13.0%	61.0%	N/A	22.0%	0.8mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Distância entre os eixos:

3,70

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Altura: 3,70, Largura: 2,60: Comprimento: 7,35

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 010240422-75/2022

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 18562

Carroçaria (Fabricante):

N.A

NIEV:

NA

Ensaio de opacidade valor médio:

0,33

Limite de opacidade:

2,10



DATA DA INSPEÇÃO
04/10/2022

DATA DE VALIDADE
04/10/2023

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 010240422-75/2022

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 18562



DATA DA INSPEÇÃO

04/10/2022

DATA DE VALIDADE

04/10/2023

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL	CNPJ DA ITL	
PERFECTTA INSPEÇÕES VEICULARES EIRELI - ME	26444761000126	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
RAFAEL RICARDO LANGE PRADO	1706936320	04073133977

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

MERCOSUL / 75/97 GMC - RESOLUÇÃO 75/97 GMC.

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1078 - Mercosul

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012214224-44/2023

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 23583

DATA DA INSPEÇÃO
04/10/2023DATA DE VALIDADE
03/10/2024

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
AMARILDO APARECIDO RABELO	52379833915
MUNICÍPIO	UF
FOZ DO IGUACU	PR



CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
ACG7E63	9BSRH4X2ZM3354381	SCANIA/R112 HW	CAMINHAO TRATOR	TRACAO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1991	1991	303	0	80.0	23.0	0.0
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
ACG7E63	9BSRH4X2ZM3354381	SCANIA/R112 HW	CAMINHAO TRATOR	TRACAO			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	1991	1991	303	0	80.0	23.0	14.5
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
1	DIESEL	999 - Não APLICAVEL					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
5.0%	60.0%	N/A	21.0%	-1.1mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
10.0%	60.0%	N/A	21.0%	-1.1mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
6.0%	60.0%	N/A	21.0%	-1.1mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Distância entre os eixos:

3,80

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Altura: 3,60, Largura: 2,60; Comprimento: 7,30

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012214224-44/2023

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 23583



DATA DA INSPEÇÃO
04/10/2023

DATA DE VALIDADE
03/10/2024

Carroçaria (Fabricante):

N.A

NIEV:

NA

Ensaio de opacidade valor médio:

1,55

Limite de opacidade:

2,10

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012214224-44/2023

Chassi de identificação do veículo: 9BSRH4X2ZM3354381

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal: 23583



DATA DA INSPEÇÃO

04/10/2023

DATA DE VALIDADE

03/10/2024

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

NOME DA ITL

PERFECTTA INSPEÇÕES VEICULARES EIRELI - ME

CNPJ DA ITL

26444761000126

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRISTIAN STANHAUS

CREA

1716366240

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

06427279963

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

MERCOSUL / 75/97 GMC - RESOLUÇÃO 75/97 GMC.

DISTANCIA DE ARTICULAÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO ATÉ O CENTRO DO ENCAIXE (ENGATE) DO PINO REI NA 5° RODA:
5400mm.

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1078 - Mercosul