# Consulta Recall

## Dados do veículo

| | |
|---|---|
| Placa: | FSL5977 |
| Código RENAVAM: | 01008602083 |

## Recalls pendentes

| Identificador do Recall | Descrição | Data do Registro |
|---|---|---|
| 9BW2015011-Lanternas traseiras. | Possibilidade de falha da iluminacao traseira do veiculo. | 14/12/2015 |
| 9BW2025009-GERADOR DE GAS DO AIRBAG DO PASSAGEIRO | O PROPELENTE DE UM LOTE DE GERADOR DE GAS PODE DEGRADAR-SE APOS LONGOS PERIODOS DE EXPOSICAO A VARIACOES TERMICAS E UMIDADE. EM CASO DE DEFLAGRACAO, O GERADOR PODE ROMPER-SE PROJETANDO FRAGMENTOS COM RISCO DE DANOS FISICOS OU FATAIS. | 29/06/2025 |
| **Total de recalls** | **2** | |