

Dados do veículo

Placa:	GBS9780
Código RENAVAM:	01071373460

Recalls pendentes

Identificador do Recall ⚡	Descrição ⚡	Data do Registro ⚡
9C62017303-250cc320cc	Vazamento de combustivel pelo tanque	14/02/2020
Subchicote da ignicao 320cc	Um desvio na posicao do furo de fixacao do suporte do tanque de combustivel pode gerar um aumento de tensao no conjunto do suporte causando trinca no tanque e consequentemente vazamento de combustivel com risco de	
Supporte do tanque de combustivel		
Total de recalls 1		