

Consulta Recall

Dados do veículo

Placa:	FSL5977
Código RENAVAL:	01008602083

Recalls pendentes

Identificador do Recall	Descrição	Data do Registro
9BW2015011-Lanternas traseiras.	Possibilidade de falha da iluminação traseira do veículo.	14/12/2015
9BW2025009-GERADOR DE GAS DO AIRBAG DO PASSAGEIRO	O PROPELENTE DE UM LOTE DE GERADOR DE GAS PODE DEGRADAR-SE APOS LONGOS PERIODOS DE EXPOSICAO A VARIACOES TERMICAS E UMIDADE. EM CASO DE DEFLAGRACAO, O GERADOR PODE ROMPER-SE PROJETANDO FRAGMENTOS COM RISCO DE DANOS FISICOS OU FATAIS.	29/06/2025

Total de recalls

2