



Consulta Recall

Dados do veículo

Placa: DLB9990

Código RENAVAL: 00801887429

Recalls pendentes

Identificador do Recall	Descrição	Data do Registro
9BR2013001-BOLSA DO AIRBAG DIANTEIRO DO LADO DO PASSAGEIRO	FALHA NO ACIONAMENTO DA BOLSA DO AIRBAG DIANTEIRO DO LADO DO PASSAGEIRO	19/04/2013
9BR2014001-BOLSA DO AIRBAG DIANTEIRO DO LADO DO PASSAGEIRO (REVISAO)	FALHA NO ACIONAMENTO DA BOLSA DO AIRBAG DIANTEIRO DO LADO DO PASSAGEIRO (REVISAO)	04/03/2020
Total de recalls	2	

