

Dados do veículo

Placa:	OAH6776
Código RENAVAM:	00470148551

Recalls pendentes

Identificador do Recall	Descrição	Data do Registro
9BW2014003-Eixo traseiro	Veiculos que sofreram colisao traseira ou lateral-traseira,	27/10/2014
9BW2015006-Eixo traseiro - Instalacao de componente adicional	Veiculos que sofreram colisao traseira ou lateral-traseira podem ter a durabilidade do eixo traseiro reduzida.	09/07/2015
9BW2015009-Espiral de contato do airbag do motorista.	Possibilidade de rompimento do cabo plano da espiral de conta reduzida.	14/12/2015
Total de recalls	3	